Cajicá
Marzo 21 2023 002-2023

RESOLUCION NO 002-2023 CAMPEONATO RMCC 2022-2023

CONSIDERANDO

Que se establece un sitio único de recepción para revisión, reparación y arreglo de motores Rotax .

RESUELVE

Articulo Actual

11-2 Generalidades Service Center

- Todo motor debe llegar sellado y con el pasaporte al Service center.
- El Service Center NO entregará ningún motor reparado si el piloto no ha llevado el pasaporte.
- El Service Center NO entregará el pasaporte al piloto si el servicio no ha sido cancelado.
- Están prohibidas las mezclas de motores. Un piloto puede cambiar el cilindro de su motor siempre y cuando lo haya comprado nuevo en el almacén de Rotax.

Articulo Nuevo

11-2 Generalidades Service Center

- Todo motor que se lleve para revisión, reparación o arreglo debe llegar sellado y con el pasaporte al Autódromo XRP y entregado al Service center que se encuentre disponible, **en ninguna circunstancia los Service Center aprobados podrán recibir los Motore Rotax en sitio diferente**.
- El Service Center NO entregará ningún motor reparado si el piloto no ha llevado el pasaporte.
- El Service Center NO entregará el pasaporte al piloto si el servicio no ha sido cancelado.
- Están prohibidas las mezclas de motores. Un piloto puede cambiar el cilindro de su motor siempre y cuando lo haya comprado nuevo en el almacén de Rotax.

Comuníquese y Cúmplase Dado a los 21 días del me de Marzo del 2023

Deportes a Motor SAS

RL Otto Rico Hernández

ACEPTO